

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO



SELLADO DE GRIETAS Y REPOSICIÓN DE SELLO EN JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LOS CARRILES CONFINADOS DEL CORREDOR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO ECOVÍA

UBICACIÓN DE GRIETAS POR INTERESTACION Y/O CRUCERO

CRUCERO	PLACAS DAÑADAS
TERMINAL LINCOLN	2
C. REAL DE CUMBRES Y LINCOLN	17
C.COLONIAL MITRAS Y LINCOLN	3
ESTACION VALLE VERDE	1
C. SAN JOSE Y LINCOLN	2
AV.RANGEL FRIAS Y LINCOLN	19
RODRIGO GOMEZ Y LINCOLN (ROTONDA)	3
RODRIGO GOMEZ Y RUIZ CORTINEZ	3
ALFONSO REYES Y RUIZ CORTINEZ	9
EDISON Y RUIZ CORTINEZ	5
AMADO NERVO Y RUIZ CORTINEZ	3
VICENTE GUERRERO Y RUIZ CORTINEZ	2
INTERESTACION ASARCO-CEMENTOS	16
AV.SAN NICOLAS Y RUIZ CORTINEZ	5
FELIX U. GOMEZ Y RUIZ CORTINEZ	11
ANTONIO I. VILLARREAL Y R. CORTINEZ	3
INTERESTACION COYOACAN- CHURUBUSCO	6
CONSTITUYENTES Y RUIZ CORTINEZ	2
CALLE TAURO Y RUIZ CORTINEZ	3
MIGUEL ALEMAN Y RUIZ CORTINEZ	5
DE LA ZANJA Y RUIZ CORTINEZ	2
MODESTO ALANIS Y RUIZ CORTINEZ	3
DIA DEL EMPRESARIO Y R. CORTINEZ	2
ISRAEL CAVAZOS Y RUIZ CORTINEZ	4
FRENTE A SORIANA VALLE SOLEADO	3
ACCESO Y SALIDA TERMINAL VALLE SOLEADO	2
TOTAL PLACAS DAÑADAS	136

Información de acuerdo a levantameinto realizado en el mes de marzo de 2016. Todas las losas agrietadas deberán repararse, así como reponer el sello de las juntas donde sea requerido.