

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra	: Tramo 3
Ubicación	: Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente	
Atención	
Fecha de prueba	: 2022-04-08

Sondeo N° : S-1
Profundidad : 0.78 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0401226;3034314
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-01

Sondeo N° : S-2
Profundidad : 0.85 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0401395;3034791
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

PROFUNDIDAD (m)	ESTRATIGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MASA VOLUMÉTRICA SECA LUGAR (kg/m3)	HUMEDAD NATURAL	% GRAVAS	% ARENAS	% FINOS	LIMITES DE CONSISTENCIA				SUCS	CLASIFICACIÓN SCT		
								LP	%W	LL			% A	% B	% C
0.0		Capa de Rodadura													
		Carpeta Asfáltica													
0.1		Base Cementada													
0.2															
0.3		Subbase	2181	5.0											
0.4															
0.5		Grava limosa arcillosa café claro	2097	6.9	66	21	13	●				GC			
0.6		Arcilla café verdosa													
0.7															
0.8		Fin de exploración.													
0.9															
1.0															
1.1															
1.2															
1.3															
1.4															
1.5															

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-01

Sondeo N° : S-3
Profundidad : 0.80 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0401706;3035738
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

PROFUNDIDAD (m)	ESTRATIGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MASA VOLUMÉTRICA SECA LUGAR (kg/m3)	HUMEDAD NATURAL	% GRAVAS	% ARENAS	% FINOS	LIMITES DE CONSISTENCIA			SUCS	CLASIFICACIÓN SCT		
								LP	%W	LL		% A	% B	% C
0.0		Capa de Rodadura												
		Carpeta Asfáltica												
0.1		Base Cementada												
0.2			2200	4.1						GW				
0.3		Subbase												
0.4										GW				
0.5			2109	5.7	66	21	13	●	┌───┐		GC			
0.6		Grava limosa arcillosa café claro												
0.7														
0.8		Limo arcilloso café verdoso												
0.9		Fin de exploración.												
1.0														
1.1														
1.2														
1.3														
1.4														
1.5														

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-01

Sondeo N° : S-4
Profundidad : 1.10 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0401879;3036214
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

PROFUNDIDAD (m)	ESTRATIGRAFIA	DESCRIPCIÓN	MASA VOLUMÉTRICA SECA LUGAR (kg/m3)	HUMEDAD NATURAL	% GRAVAS	% ARENAS	% FINOS	LÍMITES DE CONSISTENCIA			SUCS	CLASIFICACIÓN SCT			
								LP	%W	LL		% A	% B	% C	
0.0		Capa de Rodadura													
		Carpeta Asfáltica													
0.1		Base Cementada													
0.2			2204	4.3							GW				
0.3		Subbase													
0.4			2100	7.4	66	21	13					GC			
0.5		Grava limosa arcillosa café claro													
0.6															
0.7		Arcilla café										CL			
0.8															
0.9															
1.0		Fin de la exploración													
1.1															
1.2															
1.3															
1.4															
1.5															

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-01

Sondeo N° : S-5
Profundidad : 1.0 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0402036;3036689
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

PROFUNDIDAD (m)	ESTRATIGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MASA VOLUMÉTRICA SECA LUGAR (kg/m3)	HUMEDAD NATURAL	% GRAVAS	% ARENAS	% FINOS	LÍMITES DE CONSISTENCIA			SUCS	CLASIFICACIÓN SCT			
								LP	%W	LL		% A	% B	% C	
0.0		Capa de Rodadura													
		Carpeta Asfáltica													
0.1		Base Cementada													
0.2			2246	4.4							GW				
0.3		Subbase													
0.4			1957	11.2	4	29	67					CL			
0.5		Arcilla café rojiza con gravas													
0.6															
0.7															
0.8			Fin de la exploración.												
0.9															
1.0															
1.1															
1.2															
1.3															
1.4															
1.5															

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-01

Sondeo N° : S-6
Profundidad : .88 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0402197;3037162
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

PROFUNDIDAD (m)	ESTRATIGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MASA VOLUMÉTRICA SECA LUGAR (kg/m3)	HUMEDAD NATURAL	% GRAVAS	% ARENAS	% FINOS	LIMITES DE CONSISTENCIA			SUCS	CLASIFICACIÓN SCT			
								LP	%W	LL		% A	% B	% C	
0.0		Capa de Rodadura													
		Carpeta Asfáltica													
0.1		Base Cementada													
0.2		Subbase													
0.3			2193	4.9											
0.4															
0.5		Grava limosa arcillosa café claro	2143	5.4	44	38	18	●	I		GM-GM				
0.6															
0.7															
0.8		Arcilla café verdosa													
0.9															
0.9		Fin de la exploración.													
1.0															
1.1															
1.2															
1.3															
1.4															
1.5															

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-01

Sondeo N° : S-7
Profundidad : .98 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0402357;3037636
Tipo de Muestra : Muestra Alterada





[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-04

Sondeo N° : S-8
Profundidad : .90 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0402516;3038110
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

PROFUNDIDAD (m)	ESTRATIGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MASA VOLUMÉTRICA SECA LUGAR (kg/m3)	HUMEDAD NATURAL	% GRAVAS	% ARENAS	% FINOS	LIMITES DE CONSISTENCIA			SUCS	CLASIFICACIÓN SCT				
								LP	%W	LL		% A	% B	% C		
0.0		Capa de Rodadura														
		Carpeta Asfáltica														
0.1		Base Cementada														
0.2			2231	4.4							GW					
0.3		Subbase														
0.4			1794	11.6	0	39	61				CL					
0.5		Arcilla café verdoso														
0.6																
0.7																
0.8																
0.9		Fin de la exploración.														
1.0																
1.1																
1.2																
1.3																
1.4																
1.5																

		PERFIL ESTRATIGRÁFICO															
		Obra : Tramo 3 Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L. Cliente : Atención : Fecha de prueba : 2022-04-06					Sondeo N° : S-9 Profundidad : .90 m NAF : No localizado Coordenadas UTM : 14R 0402676;3038582 Tipo de Muestra : Muestra Alterada										
PROFUNDIDAD (m)	ESTRATIGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MASA VOLUMÉTRICA SECA LUGAR (kg/m3)	HUMEDAD NATURAL	% GRAVAS	% ARENAS	% FINOS	LIMITES DE CONSISTENCIA				SUCS	CLASIFICACIÓN SCT				
								LP	%W	LL			% A	% B	% C		
0.0		Capa de Rodadura															
		Carpeta Asfáltica															
0.1		Base Cementada															
0.2		Subbase	2236	3.9								GW					
0.3																	
0.4																	
0.5		Grava limosa arcillosa café claro con arena	2046	6.1	48	26	26					GC					
0.6					0	0	0				CL						
0.7		Arcilla café															
0.8																	
0.9		Fin de la exploración.															
1.0																	
1.1																	
1.2																	
1.3																	
1.4																	
1.5																	

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-06

Sondeo N° : S-10
Profundidad : .82 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0402837;3039058
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

PROFUNDIDAD (m)	ESTRATIGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MASA VOLUMÉTRICA SECA LUGAR (kg/m³)	HUMEDAD NATURAL	% GRAVAS	% ARENAS	% FINOS	LÍMITES DE CONSISTENCIA			SUCS	CLASIFICACIÓN SCT		
								LP	%W	LL		% A	% B	% C
0.0		Capa de Rodadura	2 251	4.6										
0.1		Carpeta Asfáltica												
0.2		Base Cementada												
0.3		Subbase												
0.4			1907	12.9	0	37	63				GW			
0.5														
0.6		Arcilla café verdosa												
0.7														
0.8											CL			
0.9		Arcilla café Fin de la exploración												
1.0														
1.1														
1.2														
1.3														
1.4														
1.5														

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-06

Sondeo N° : S-11
Profundidad : .70 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0402997;3039535
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-06

Sondeo N° : S-12
Profundidad : .75 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0403156;3040008
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

PROFUNDIDAD (m)	ESTRATIGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MASA VOLUMÉTRICA SECA LUGAR (kg/m³)	HUMEDAD NATURAL	% GRAVAS	% ARENAS	% FINOS	LÍMITES DE CONSISTENCIA			SUCS	CLASIFICACIÓN SCT		
								LP	%W	LL		% A	% B	% C
0.0		Capa de Rodadura									GW			
		Carpeta Asfáltica												
0.1		Base Cementada												
0.2			2 249	4.7							GW			
0.3		Subbase												
0.4			1986	5.4	23	26	51	●			CL			
0.5		Arcilla café con gravas												
0.6														
0.7														
0.8		Limo café verdoso												
0.9		Fin de la exploración.												
1.0														
1.1														
1.2														
1.3														
1.4														
1.5														

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-07

Sondeo N° : S-13
Profundidad : .73 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0403316;3040480
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-07

Sondeo N° : S-14
Profundidad : .90 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0403477;3040958
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

PROFUNDIDAD (m)	ESTRATIGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MASA VOLUMÉTRICA SECA LUGAR (kg/m3)	HUMEDAD NATURAL	% GRAVAS	% ARENAS	% FINOS	LÍMITES DE CONSISTENCIA			SUCS	CLASIFICACIÓN SCT		
								LP	%W	LL		% A	% B	% C
0.0		Capa de Rodadura												
		Carpeta Asfáltica												
0.1		Base	2286	4.5							GW			
0.2		Subbase												
0.3			2129	6.4	53	24	23	●	┌───┐		GC			
0.4		Grava arcillosa café claro												
0.5			Fin de la exploración.											
0.6														
0.7														
0.8														
0.9														
1.0														
1.1														
1.2														
1.3														
1.4														
1.5														

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-07

Sondeo N° : S-15
Profundidad : .95 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0403638;3041437
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

PROFUNDIDAD (m)	ESTRATIGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MASA VOLUMÉTRICA SECA LUGAR (kg/m³)	HUMEDAD NATURAL	% GRAVAS	% ARENAS	% FINOS	LÍMITES DE CONSISTENCIA				SUCS	CLASIFICACIÓN SCT		
								LP	%W	LL			% A	% B	% C
0.0		Capa de Rodadura													
0.1		Carpeta Asfáltica													
0.2		Base	2 280	4.6								GW			
0.3															
0.4		Subbase										GW			
0.5															
0.6		Grava arcillosa café claro	2084	6.5	56	27	17	●	┌			GC			
0.7															
0.8		Arcilla limosa café rojizo										CL-ML			
0.9															
1.0		Fin de la exploración.													
1.1															
1.2															
1.3															
1.4															
1.5															

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-07

Sondeo N° : S-16
Profundidad : .70 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0403800;3041913
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-07

Sondeo N° : S-17
Profundidad : .70 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0403958;3042385
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-07

Sondeo N° : S-18
Profundidad : .72 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0404117;3042861
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-07

Sondeo N° : S-19
Profundidad : .71 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0404278;3043332
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-07





Sondeo N° : S-20
Profundidad : .82 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0404434;3043801
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-07

Sondeo N° : S-21
Profundidad : .82 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0404593;3044275
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

PROFUNDIDAD (m)	ESTRATIGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MASA VOLUMÉTRICA SECA LUGAR (kg/m3)	HUMEDAD NATURAL	% GRAVAS	% ARENAS	% FINOS	LIMITES DE CONSISTENCIA				SUCS	CLASIFICACIÓN SCT								
								LP	%W	LL			% A	% B	% C						
0.0		Capa de Rodadura																			
0.1		Carpeta Asfáltica																			
0.2		Base																			GW
0.3		Subbase	2 188	5.1																	
0.4																			GW		
0.5		Grava limosa arcillosa café claro	2 080	7.4	43	34	23	●	I												
0.6		Arcilla limosa café rojizo																			
0.7																					ML
0.8		Fin de exploración																			
0.9																					
1.0																					
1.1																					
1.2																					
1.3																					
1.4																					
1.5																					

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-07

Sondeo N° : S-22
Profundidad : .67 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0404749;3044744
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-08

Sondeo N° : S-23
Profundidad : 0.69 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0404870;3045124
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-08

Sondeo N° : S-24
Profundidad : 0.73 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0405041;3045602
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

PROFUNDIDAD (m)	ESTRATIGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MASA VOLUMÉTRICA SECA LUGAR (kg/m3)	HUMEDAD NATURAL	% GRAVAS	% ARENAS	% FINOS	LIMITES DE CONSISTENCIA			SUCS	CLASIFICACIÓN SCT		
								LP	%W	LL		% A	% B	% C
0.0		Capa de Rodadura												
0.1		Carpeta Asfáltica												
0.2		Base Cementada									GW			
0.3														
0.4		Subbase	2 203	5.2							GW			
0.5			2002	5.4	40	39	21					GC-GM		
0.6		Grava limosa cafe claro												
0.7														
0.8		Fin de Exploración Arcilla limosa cafe rojizo (Terreno Natural).												
0.9														
1.0														
1.1														
1.2														
1.3														
1.4														
1.5														

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-08

Sondeo N° : S-25
Profundidad : 0.73 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0405202;3046077
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-08

Sondeo N° : S-26
Profundidad : 0.65 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0405362;3046548
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-08




Sondeo N° : S-27
Profundidad : 0.94 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0405563;3047006
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-08

Sondeo N° : S-28
Profundidad : 0.97 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0405998;3047253
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

PROFUNDIDAD (m)	ESTRATIGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MASA VOLUMÉTRICA SECA LUGAR (kg/m3)	HUMEDAD NATURAL	% GRAVAS	% ARENAS	% FINOS	LIMITES DE CONSISTENCIA				SUCS	CLASIFICACIÓN SCT		
								LP	%W	LL			% A	% B	% C
0.0		Capa de Rodadura										GW			
0.1		Carpeta Asfáltica													
0.2		Base Cementada													
0.3		Subbase													
0.4															
0.5		Grava limosa arcillosa cafe claro													
0.6															
0.7															
0.8	Arcilla limosa cafe rojizo (Subyacente)										GC-GM				
0.9	Fin de exploarción.														
1.0															
1.1															
1.2															
1.3															
1.4															
1.5															

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-08

Sondeo N° : S-29
Profundidad : 0.95 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0406452;3047486
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-08

Sondeo N° : S-30
Profundidad : 0.70 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0406790;3047849
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-08

Sondeo N° : S-31
Profundidad : 0.72 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 04007109;3048231
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

PROFUNDIDAD (m)	ESTRATIGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MASA VOLUMÉTRICA SECA LUGAR (kg/m3)	HUMEDAD NATURAL	% GRAVAS	% ARENAS	% FINOS	LIMITES DE CONSISTENCIA				SUCS	CLASIFICACIÓN SCT		
								LP	%W	LL			% A	% B	% C
0.0		Capa de Rodadura													
0.1		Carpeta Asfáltica													
0.2		Base Cementada										GW			
0.3															
0.4		Subbase	2 230	4.5								GW			
0.5			1 904	7.0	32	46	22		●	H		SM			
0.6		Arena limosa café rojiza con grava													
0.7															
0.8		Arcilla limosa cafe rojizo (Terreno natural)													
0.9		Fin de exploración.													
1.0															
1.1															
1.2															
1.3															
1.4															
1.5															

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-08

Sondeo N° : S-32
Profundidad : 0.69 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0407446;3048600
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

PROFUNDIDAD (m)	ESTRATIGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MASA VOLUMÉTRICA SECA LUGAR (kg/m3)	HUMEDAD NATURAL	% GRAVAS	% ARENAS	% FINOS	LIMITES DE CONSISTENCIA						SUCS	CLASIFICACIÓN SCT				
								LP	%W		LL	% A	% B		% C				
0.0		Capa de Rodadura																	
		Carpeta Asfáltica																	
0.1																			
0.2		Base Cementada																	
0.3			2 227	4.4															
0.4		Subbase																	
0.5			2 042	5.1	31	43	26	●	H										
0.6		Arena limosa arcillosa café rojiza con grava																	
0.7																			
0.8		(Terreno natural - Corte) Fin de exploración.																	
0.9																			
1.0																			
1.1																			
1.2																			
1.3																			
1.4																			
1.5																			

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-08

Sondeo N° : S-33
Profundidad : 0.70 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 04007109;3048231
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra	: Tramo 3
Ubicación	: Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente	
Atención	
Fecha de prueba	: 2022-04-08

Sondeo N°	: S-34
Profundidad	: 0.70 m
NAF	: No localizado
Coordenadas UTM	: 14R 0408102;3049348
Tipo de Muestra	: Muestra Alterada

[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-08

Sondeo N° : S-35
Profundidad : 0.72 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 04087431;3049722
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

PROFUNDIDAD (m)	ESTRATIGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MASA VOLUMÉTRICA SECA LUGAR (kg/m³)	HUMEDAD NATURAL	% GRAVAS	% ARENAS	% FINOS	LIMITES DE CONSISTENCIA				SUCS	CLASIFICACIÓN SCT		
								LP	%W	LL			% A	% B	% C
0.0		Capa de Rodadura													
0.1		Carpeta Asfáltica													
0.2		Base Cementada										GW			
0.3		Subbase													
0.4			2 233	4.1								GW			
0.5			2 157	5.5	51	33	16	●	┤			GC-GM			
0.6		Grava arcillosa café rojiza													
0.7		(Terreno natural) Fin de exploración.										CL			
0.8															
0.9															
1.0															
1.1															
1.2															
1.3															
1.4															
1.5															

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra	: Tramo 3
Ubicación	: Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente	
Atención	
Fecha de prueba	: 2022-04-09

Sondeo N°	: S-36
Profundidad	: 0.70 m
NAF	: No localizado
Coordenadas UTM	: 14R 0408759;3050098
Tipo de Muestra	: Muestra Alterada

PROFUNDIDAD (m)	ESTRATIGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MASA VOLUMÉTRICA SECA LUGAR (kg/m3)	HUMEDAD NATURAL	% GRAVAS	% ARENAS	% FINOS	LÍMITES DE CONSISTENCIA			SUCS	CLASIFICACIÓN SCT		
								LP	%W	LL		% A	% B	% C
0.0		Capa de Rodadura									GW			
		Carpeta Asfáltica												
0.1														
0.2		Base Cementada												
0.3			2 241	4.2							GW			
0.4		Subbase												
0.5			2 111	4.6	39	39	25	●	┤		SM			
0.6		Arena limosa cafe rojiza con grava												
0.7		(Terreno natural) Fin de exploración.												
0.8											CL			
0.9														
1.0														
1.1														
1.2														
1.3														
1.4														
1.5														

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-09

Sondeo N° : S-37
Profundidad : 0.70 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0409065;3050446
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-09

Sondeo N° : S-38
Profundidad : 0.605 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0409065;3050446
Tipo de Muestra : Muestra Alterada



[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-09

Sondeo N° : S-39
Profundidad : 0.71 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0409752;3051231
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

[illegible]

			PERFIL ESTRATIGRÁFICO													
			Obra : Tramo 3 Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L. Cliente : Atención : Fecha de prueba : 2022-04-11						Sondeo N° : S-40 Profundidad : 0.70 m NAF : No localizado Coordenadas UTM : 14R 0410081;3051609 Tipo de Muestra : Muestra Alterada							
PROFUNDIDAD (m)	ESTRATIGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MASA VOLUMÉTRICA SECA LUGAR (kg/m3)	HUMEDAD NATURAL	% GRAVAS	% ARENAS	% FINOS	LIMITES DE CONSISTENCIA				SUCS	CLASIFICACIÓN SCT			
								LP	%W	LL			% A	% B	% C	
0.0		Capa de Rodadura														
0.1		Carpeta Asfáltica														
0.2		Base Cementada												GW		
0.3		Subbase														
0.4			2 245	4.0										GW		
0.5		Grava arcillosa cafe	2 144	4.9	55	27	18	●						GC		
0.6																
0.7		(Terreno natural) Fin de exploración.												CL		
0.8																
0.9																
1.0																
1.1																
1.2																
1.3																
1.4																
1.5																

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-11

Sondeo N° : S-41
Profundidad : 0.70 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0410408;3051980
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-11




Sondeo N° : S-42
Profundidad : 0.75 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0410746;3052366
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-12

Sondeo N° : S-63
Profundidad : 0.70 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0418633;3059775
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

PROFUNDIDAD (m)	ESTRATIGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MASA VOLUMÉTRICA SECA LUGAR (kg/m3)	HUMEDAD NATURAL	% GRAVAS	% ARENAS	% FINOS	LÍMITES DE CONSISTENCIA			SUCS	CLASIFICACIÓN SCT		
								LP	%W	LL		% A	% B	% C
0.0		Capa de Rodadura									GW			
0.1		Carpeta Asfáltica												
0.2		Base Cementada												
0.3		Subbase												
0.4														
0.5		Grava arcillosa café con arena												
0.6														
0.7	(Terreno natural) Fin de exploración.									CL				
0.8														
0.9														
1.0														
1.1														
1.2														
1.3														
1.4														
1.5														

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-12

Sondeo N° : S-64
Profundidad : 1.31 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0418847;3059947
Tipo de Muestra : Muestra Alterada


[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-12

Sondeo N° : S-65
Profundidad : 1.21 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0419032;3060080
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

PROFUNDIDAD (m)	ESTRATIGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MASA VOLUMÉTRICA SECA LUGAR (kg/m³)	HUMEDAD NATURAL	% GRAVAS	% ARENAS	% FINOS	LÍMITES DE CONSISTENCIA			SUCS	CLASIFICACIÓN SCT			
								LP	%W	LL		% A	% B	% C	
0.0		Capa de Rodadura													
0.1		Carpeta Asfáltica													
0.2		Base Cementada									GW				
0.3		Subbase													
0.4			2 272	5.2							GW				
0.5			2 158	6.5	47	29	24	●	┤		GC				
0.6		Grava arcillosa café con arena													
0.7															
0.8															
0.9												CL-ML			
1.0		Arcilla limosa café rojizo (Terreno natural)													
1.1															
1.2		Fin de exploración.													
1.3															
1.4															
1.5															



PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-13

Sondeo N° : S-67
Profundidad : .63 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0419832;3060677
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-13

Sondeo N° : S-68
Profundidad : .63 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0420236;3060972
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 3
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-13

Sondeo N° : S-69
Profundidad : 1.29 m
NAF : No localizado
Coordenadas UTM : 14R 0420632;3061262
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

[illegible]

[illegible]