

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 2
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-05-25

Sondeo N° : S-1
Profundidad : .57 m
NAF : No localizado
Cadenamiento : 212 + 700
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 2
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-05-25

Sondeo N° : S-3
Profundidad : .52 m
NAF : No localizado
Cadenamiento : 213 + 700
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 2
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-05-25

Sondeo N° : S-5
Profundidad : .60 m
NAF : No localizado
Cadenamiento : 214 + 700
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 2
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-05-25

Sondeo N° : S-7
Profundidad : .52 m
NAF : No localizado
Cadenamiento : 215 + 700
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 2
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-05-25

Sondeo N°	: S-9
Profundidad	: .425 m
NAF	: No localizado
Cadenamiento	: 216 + 700
Tipo de Muestra	: Muestra Alterada

[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 2
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-05-25

Sondeo N°	: S-11
Profundidad	: .43 m
NAF	: No localizado
Cadenamiento	: 217 + 700
Tipo de Muestra	: Muestra Alterada

PROFUNDIDAD (m)	ESTRATIGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MASA VOLUMÉTRICA SECA LUGAR (kg/m3)	HUMEDAD NATURAL	% GRAVAS	% ARENAS	% FINOS	LÍMITES DE CONSISTENCIA			SUCS	CLASIFICACIÓN SCT											
								LP	%W	LL		% A	% B	% C									
0.0		Carpeta Asfáltica																					
0.1		Grava limosa café claro calichosa													GC								
0.2																							
0.3		Arcilla limosa café rojiza													CL								
0.4																							
0.5		Fin de la exploración.																					
0.6																							
0.7																							
0.8																							
0.9																							
1.0																							
1.1																							
1.2																							
1.3																							
1.4																							
1.5																							

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 2
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-15

Sondeo N° : S-12
Profundidad : .73 m
NAF : No localizado
Cadenamiento : 218 + 200
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

PROFUNDIDAD (m)	ESTRATIGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MASA VOLUMÉTRICA SECA LUGAR (kg/m3)	HUMEDAD NATURAL	% GRAVAS	% ARENAS	% FINOS	LÍMITES DE CONSISTENCIA			SUCS	CLASIFICACIÓN SCT		
								LP	%W	LL		% A	% B	% C
0.0		Carpeta Asfáltica												
0.1		Grava arcillosa café claro calichosa		6.9	74	13	13				GC			
0.2														
0.3														
0.4		Arena limosa café rojiza		8.7	0	79	21				SM			
0.5														
0.6		Fin de la exploración.												
0.7														
0.8														
0.9														
1.0														
1.1														
1.2														
1.3														
1.4														
1.5														

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 2
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-15

Sondeo N°	: S-13
Profundidad	: .43 m
NAF	: No localizado
Cadenamiento	: 218 + 700
Tipo de Muestra	: Muestra Alterada

[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 2
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-15

Sondeo N°	: S-14
Profundidad	: .56 m
NAF	: No localizado
Cadenamiento	: 219 + 200
Tipo de Muestra	: Muestra Alterada

[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 2
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-04-15

Sondeo N°	: S-15
Profundidad	: .56 m
NAF	: No localizado
Cadenamiento	: 219 + 700
Tipo de Muestra	: Muestra Alterada

[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 2
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-05-25

Sondeo N° : S-17
Profundidad : .43 m
NAF : No localizado
Cadenamiento : 220 + 700
Tipo de Muestra : Muestra Alterada

[illegible]

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Obra : Tramo 2
Ubicación : Cd. Anáhuac, N.L.
Cliente :
Atención :
Fecha de prueba : 2022-05-25

Sondeo N°	: S-19
Profundidad	: .37 m
NAF	: No localizado
Cadenamiento	: 221 + 700
Tipo de Muestra	: Muestra Alterada

[illegible]